

Melderdiagnose
via Smartphone



AudioLINK®



Für Rauch- und Kohlenmonoxidwarnmelder
der i-serie



AudioLINK wurde speziell für die professionelle Ereignisdiagnose im Rahmen von Service- und Wartungseinsätzen entwickelt. Kompatibel mit allen Modellen der i-serie:



Ei650i
Ei650iW
Ei650iDW



Ei208iW
Ei208iDW

AudioLINK – Durch Patent geschützt
(DPMA Nr. 20 2011 110 746)

So funktioniert's




1.
„Melderinformationen Übertragen“

Am Startbildschirm wählen.



2.
Testknopf am Melder
3x drücken.

Kurz hintereinander innerhalb von 5 Sekunden!
Halten Sie das Endgerät mit dem Mikrophon in ca. 50 cm Abstand zum Melder.



Wissen, was los ist!



In Betrieb seit

Angabe, seit wann sich der Melder in eingeschaltetem Zustand befindet

Batterie Status

Erwartete Rest-Lebensdauer der Batterie

Sensor Status

Ordnungsgemäße Funktion des Sensors

Verschmutzungsgrad

Zustand der Rauchkammer

Testknopf aktiviert

Erscheint gelb, wenn der Testknopf weniger als 1x pro Jahr gedrückt wurde

Melder entfernt

Gibt an, wie oft Melder entfernt und wieder angebracht wurde

Warnmelder Ereignis

Anzeige, ob und wenn ja wie oft Melder Alarm ausgelöst hat

Batterie leer

Warnung, wenn Melder mind. 1x Batterieleerstandsmeldung angezeigt hat

Zusätzliche Auswertung für Kohlenmonoxidwarnmelder

Höchster CO-Wert: Höchster, zuletzt gemessener CO-Wert

CO-Anzeige: Angabe, in welcher Höhe und mit welcher Häufigkeit CO detektiert wurde

CO-Vorkommen: CO-Gehalt der Luft lag unterhalb der Alarm-Schwelle



3.

Melder sendet Informationen als Audiosignal.

Warten Sie, bis die Datenübertragung vollständig abgeschlossen ist.



4.

Statusbericht wird angezeigt.

Durch Berühren der farbigen Felder erhalten Sie zusätzliche Erläuterungen.



Ihr Zeit- und Wissensvorsprung

Vorteile auf einen Blick:

- › Schnelle Ereignisdiagnose
- › Direkte Verfügbarkeit vor Ort
- › Objektive Datenbasis
- › Komfortable Dokumentation durch Zusammenfassung von Einzelberichten
- › Barcode Scanner für Seriennummer
- › Nur für Kohlenmonoxidwarnmelder:
Gefährdungen rechtzeitig erkennen (u. beseitigen)

Hinweis: Mit AudioLINK können Sie Melderinformationen nur auf Anforderung und vor Ort auslesen. AudioLINK sendet keine Push-Nachrichten!



5. Informationen hinzufügen.

Sie können persönliche Informationen und die Seriennummer des Melders hinterlegen



6. Bei Bedarf Bericht per E-Mail weiterleiten.

Dazu entsprechendes Feld aktivieren und E-Mail-Adresse sowie Zusatzinformationen ausfüllen. Sie können auch Einzelberichte zusammenfassen und versenden.

Melderdiagnose via Smartphone



Das benötigen Sie

- > Smartphone (iOS, Android) oder Tablet (nur Android)
- > Warnmelder der i-serie (ab Herstellungsdatum 4/2015)
- > Download der AudioLINK App



Mehr erfahren

www.eielectronics.de/service/audiolink



www.ei-audiolink.de